

■ チップ

VT6306: IEEE1394 用のチップ

<http://www.google.co.jp/search?q=vt6306+%E7%9B%B8%E6%80%A7&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&hl=ja&c2coff=1>

VT6212: USB2.0 用のチップ

<http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=vt6212&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=>

NEC D720100AGM: USB2.0 用のチップ

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=d720100_agm&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&c2coff=1&q=d720100_agm&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja

VT6306 は VIA のマザーボードとの相性問題が発生することがあるようだ .

■ ボード

I-O DATA 1394US2-PCI は VT6306, D720100AGM を使用 .

BUFFALO IFC-PCI7IU2 は VT6306, VT6212 を使用 .

■ 関連？リンク

IEEE1394a+USB2.0 カードを使う

http://www.tadachi-net.com/desktop_pc/asus_terminator/ieee1394_usb2_1.html

1394 Audio/Video Control Device Stops Working Unexpectedly

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;284837>

DV キャプチャーへの道

<http://poca.s53.xrea.com/mt/archives/000028.html>